



Pierścień uszczelniający C70784

Link: <https://www.autoclips.pl/pierscien-uszczelniajacy-c70784-p8615.html>

Nr katalogowy Romix: C70784

Cena brutto za opakowanie: 10,50 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 2,10 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 5

Wymiary: średnica zewnętrzna - 21, średnica wewnętrzna - 12, grubość - 1,8

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Citroen	C1	osprzęt w komorze sił Inika	pierścień uszczelniający	6822AG
Lexus	CT200H	osprzęt w komorze sił Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Lexus	ES250/350/300H '12-'18	osprzęt w komorze sił Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	90430C0005
Lexus	ES250/350/300H '18-	osprzęt w komorze sił Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	90430C0005
Lexus	GS300/400/430 '97-'05	osprzęt w komorze sił Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Lexus	GS300/430/460 '05-'11	osprzęt w komorze sił Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Lexus	IS200/300 '99-'05	osprzęt w komorze sił Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Lexus	IS250/300H '13-	osprzęt w komorze sił Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Lexus	IS250/350 '05-'13	osprzęt w komorze sił Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Lexus	LS400 '94-'00	osprzęt w komorze sił Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Lexus	LS430 '00-'06	osprzęt w komorze sił Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Lexus	LS460/600 '06-'10	osprzęt w komorze sił Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Lexus	RX270/350/450H '08-'15	osprzęt w komorze sił Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031

Lexus	RX300/330/350 '03-'08	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
MINI	Cooper&One '00-'06	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	11137791818
Peugeot	107	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający	6822AG
Toyota	4 Runner '95-'02	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Auris '06-'12	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Auris '13-'18	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Avensis '03-'08	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Avensis '08-'18	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Avensis '97-'03	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Aygo '05-'14	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający	9008043037
Toyota	Aygo '14-'21	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający	9008043037
Toyota	Camry '01-'06	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Camry '06-'11	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Camry '11-'17	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	90430C0005
Toyota	Camry '17-	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	90430C0005
Toyota	Camry '91-'96	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Camry '96-'01	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Carina E	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012027
Toyota	Celica '93-'99	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Celica '99-'05	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Corolla '02-'08	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Corolla '08-'13	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031

Toyota	Corolla '13-'19	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Corolla '19-	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Corolla '92-97	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Corolla '97-'01	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Hiace '95-'05	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Highlander '13-'19	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Hilux '05-'11	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9008043030
Toyota	Hilux '11-'15	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Hilux '15-	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9008043030
Toyota	Hilux '97-'05	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	IQ	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Land Cruiser 100 '98 -'07	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Land Cruiser 120 '02 -'07	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Land Cruiser 150 '17 -	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Land Cruiser 200 '07 -	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Land Cruiser 80 '90- '98	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012027
Toyota	Land Cruiser 90 '96- '02	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Previa '00-'06	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Previa '06-'19	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Previa '90-'99	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Prius '00-'03	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Prius '03-'09	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031

Toyota	Prius '09-'15	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Prius '15-'23	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	RAV4 '00-'05	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	RAV4 '05-'12	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	RAV4 '13-'15	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	RAV4 '15-	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	RAV4 '94-'00	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Starlet '96-'99	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Supra '93-'96	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Tercel '94-'99	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Urban Cruiser	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031
Toyota	Yaris '05-'11	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9008043037
Toyota	Yaris '11-'20	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9008043037
Toyota	Yaris '20-	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9008043037
Toyota	Yaris '99-'05	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9008043037
Toyota	Yaris Verso	osprzęt w komorze si Inika	pierścień uszczelniający, komplet z C70792	9043012031