



Kolek rozporowy B22089

 Link: <https://www.autoclips.pl/kolek-rozporowy-b22089-p6964.html>

Nr katalogowy Romix: B22089

Cena brutto za opakowanie: 80,00 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 8,00 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 10

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Honda	Accord '08-'15	spinki nadkoli	(+ inne spinki)	91506S9A003
Honda	Civic '06-'11	spinki i zestawy mocowań do osłon pod silnikiem	(+ inne spinki)	91506S9A003
Honda	CR-V '07-'12	spinki nadkoli	(+ inne spinki)	91506S9A003
Honda	CR-V '12-'18	spinki i zestawy mocowań do osłon pod silnikiem	(+ inne spinki)	91506S9A003
Honda	FR-V	spinki atrapy		91506S9A003
Honda	Odyssey '05-'11	spinki atrapy		91506S9A003
Nissan	Almera N15	mocowania zderzaków	nakładki	155309241
Nissan	Almera N16	mocowania zderzaków	nakładki	155309241
Nissan	Murano '02-'07	mocowania zderzaków	nakładki, osłona pod silnikiem (+ B22088)	155309241
Nissan	Murano '08-'14	mocowania zderzaków	nakładki, osłona pod silnikiem (+ B22088)	155309241
Nissan	Pathfinder R50 '96-'04	mocowania zderzaków	nakładki, osłona pod silnikiem (+ B22088)	155309241
Nissan	Pathfinder R51 '05-'12	mocowania zderzaków	nakładki, osłona pod silnikiem (+ B22088)	155309241
Nissan	Patrol Y61 '97-'13	mocowania zderzaków	nakładki, osłona pod silnikiem (+ B22088)	155309241
Nissan	Primera P11	mocowania zderzaków	nakładki	155309241
Nissan	Primera P12	mocowania zderzaków	nakładki	155309241
Nissan	Qashqai '07-'13	mocowania zderzaków	nakładki	155309241
Nissan	Terrano II '93-'03	mocowania zderzaków	nakładki (+ B22118)	155309241
Nissan	X-trail '01-'07	mocowania zderzaków	nakładki (+ C10077)	155309241
Nissan	X-trail '07-'13	mocowania zderzaków	nakładki (+ C10077)	155309241
Subaru	Forester '02-'07	spinki nadkoli	(+ inne spinki), nakładki zderzaków, osłona pod silnikiem	57728AC090

Subaru	Forester '97-'02	spinki nadkoli	(+ inne spinki), nakładki zderzaków, osłona pod silnikiem	57728AC090
Subaru	Impreza '00-'07	spinki nadkoli	(+ inne spinki), osłona pod silnikiem	57728AC090
Subaru	Impreza '92-'02	spinki i zestawy mocowań do osłon pod silnikiem	oraz nakładki zderzaków	57728AC090