




Spinka listwy C70973

 Link: <https://www.autoclips.pl/spinka-listwy-c70973-p8806.html>

Nr katalogowy Romix: C70973

Cena brutto za opakowanie: 25,05 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 5,01 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 5

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Land Rover	Defender '20-	spinki do błotników i poszerzeń błotników	chłapacze, listwy drzwi, listwy progowe zewnętrzne, listwy błotników	LR112137
Land Rover	Range Rover Evoque I	mocowania listew bocznych	listwy drzwi, listwy błotników	LR112137
Land Rover	Range Rover IV	mocowania listew bocznych	listwy drzwi	LR112137
Land Rover	Range Rover Sport II	mocowania listew bocznych	listwy drzwi	LR112137
Land Rover	Range Rover Sport II	mocowania listew progowych	listwy progowe zewnętrzne, listwy błotników	LR112137
Land Rover	Range Rover V	mocowania listew bocznych	listwy drzwi, listwy progowe zewnętrzne, listwy błotników	LR112137